

空调漏水滴水的常见原因，导致空调泄漏和滴水的原因有几个。以下是一些可能的罪魁祸首：

1.门窗通风过大。当我们打开门窗以后，室外的内比较大。吹到空调上以后，导致改变了空调的进风路径。使风向偏离，导致空调蒸发器的冷凝水被吹飞。从空调内机中淌出来。

2.空调过滤网堵塞

这是空调漏水和滴水的另一个常见原因。当空气滤清网堵塞时，它会阻止空气流过系统。这将导致空调冻结，当您关闭空调或达到所需的空气温度时，过滤网上形成的冰开始融化。水出来了，空调开始漏水。