

说到小米上一代旗舰手机小米11 Ultra，大家除了认为拍照性能出色之外，可能更多的还是对这款手机在品质上的一些不满。比如不少小米11 Ultra的WiFi芯片被烧，同时还有对电信5G Sim兼容不好等种种问题。不过这一代小米最新的旗舰小米12S Ultra看起来似乎也和小米11 Ultra一样，一方面拍照表现非常出色，而另一方面在品质方面则有一些问题。

目前已经有多个用户在各种渠道曝光：小米12S Ultra有烧主板的问题。具体表现都很一致：当小米12S Ultra在息屏状态下，直接变砖黑屏无法使用，即使采用强制启动的方法都无法点亮屏幕。而在售后检测之后，都被证实为主板被烧。目前来看，这种问题并非简单的个例，在京东、B站、酷安等多个平台都用户吐槽自己小米12S Ultra被烧主板。

对于自己的小米12S Ultra主板被烧，用户也严重表示不满，尽管小米换货速度很快，几个被烧主板的用户在提交了售后服务单后，很快就拿到了小米更换的全新手机，但这的确造成了用户很大的不便。有的用户因为主板被烧，结果手机中多年的微信记录丢失；还有用户因为小米12S Ultra息屏变砖，结果不但照片记录丢失，同时导致健康码无法使用，并因此无法回家。而这些都是小米在换机之外，无法对用户弥补的损失。

对于小米12S Ultra烧主板这个问题，不同的网友也表示了不同的态度。有的米粉表示上一代小米11 Ultra烧WiFi都已经让人受够了，这一代小米12S Ultra又开始烧主板，不知道是不是生产批次的问题，如果这是一个大规模的故障，那么对于小米的高端之路无疑是个巨大的打击。而有一些遭遇了此故障的用户则更加直接明了，表示小米更换新机后没有拆机直接就卖了，等着买苹果的iPhone 14，很显然是不再信任小米了。

就我们看来，这两年的旗舰手机中，像小米11 Ultra和小米12S Ultra这样有着严重的硬件问题的产品真的不多，上一代烧WiFi，这一代直接烧主板变砖，这让相信小米并高价购买其旗舰手机的用户来说，的确比较受伤。小米一直表示要走高端之路，还表示三年内要成为全球第一手机厂商，不过从目前的状态来看，小米的高端之路走得非常辛苦，今年旗舰手机销量凄惨，三年内成为全球第一手机厂商的愿景看来也不现实。

目前不少网友都在调侃小米：小米的手机真正做到了为发烧而生！小米或许应该多想想，如何在品质上将旗舰手机做得更好。目前我们不知道部分小米12S Ultra息屏烧主板的原因是什么，小米自己也没有公布。只能希望像网友说的，希望这不是一个大面积的问题！